

**GARA PER LA FORNITURA BIENNALE DI RICAMBI REVISIONATI PER AUTOBUS
CIG 6710891272**

RISPOSTE A QUESITI

1. Si richiedono i codice costruttore dei seguenti particolari:
- cod. 8RL3013 "Alternatore A/C Renault Moovy AR980"
 - cod. 1777301/R "Alternatore Scania"
 - cod. 27060-58403/R "Alternatore Toyota"

Si informa di quanto segue:

- cod. 8RL3013 è un codice Leece-Neville
- cod. 1777301/R corrisponde al codice 1777301 (ricambio originale Scania)
- Il codice corretto, indicato nella tabella di cui all'offerta economica Allegato 4, è il codice originale Toyota 27060-58430/R.

2. Si richiede quali marche e tipologie di ricambi revisionati rientrano nell'oggetto della gara.

I ricambi revisionati oggetto della procedura di gara sono motorini di avviamento e alternatori per autobus delle seguenti marche: Bosch, Scania, Toyota, Mitsubishi, Neville, Iskra e Isuzu.

3. Si richiedono chiarimenti in merito alla durata del periodo di garanzia. La normativa sul prodotto revisionato prevede un periodo di garanzia di 12 mesi, mentre nel Capitolato d'Oneri (art. 9) è previsto un periodo di garanzia di almeno 24 mesi, riconosciuto sui prodotti nuovi e non sui revisionati.

A parziale rettifica dell'art. 9 del Capitolato d'oneri, la durata minima del periodo di garanzia richiesto e compreso nel prezzo offerto dovrà essere di almeno 12 mesi.

4. Si richiedono chiarimenti sui codici dei seguenti articoli indicati in tabella, che risultano obsoleti/inesistenti:
- cod. 0001201033/R "Motorino avviamento Menarini 240"
 - cod. 8980552791/R "Motorino avviamento Isuzu"
 - cod. 8RL3013 "Alternatore A/C Renault Moovy AR980"
 - cod. 0004831585/R "Alternatore 120 Euroride/Cacciamali"

Si informa di quanto segue:

- cod. 0001201033/R è ERRATO, il codice corretto è il codice 0001231033/R
- cod. 8980552791/R è un codice originale Isuzu
- cod. 8RL3013 vedi risposta al quesito 1
- cod. cod. 0004831585/R è un codice originale Iveco corrispondente al codice Bosch 0120689538

Il modello di offerta economica Allegato 4 viene pertanto rettificato alla voce corrispondente al codice 0001201033 e viene sostituito dal modello Allegato 4 rev1.

5. Si richiede se, in fase di fornitura, per ogni ricambio revisionato fornito verrà restituito il tolto d'opera.

Si conferma che per ogni ricambio revisionato fornito verrà reso il tolto d'opera.